

エラーコード／対処方法
【岡崎産業】両替機付自動販売機 FV-5H

No.	発生ユニット	エラーコード	異常部	解除方法
1	コインメカニズム	E-101	コインメカニズムに異常がある場合	電源を切りコイン詰まり（選別機・釣銭装置）がないか点検・清掃をしてください。
		E-102	硬貨受け入れ禁止状態	
		E-103	硬貨選別機が異常な状態	
		E-104	10円エンプティスイッチ異常	
		E-105	50円エンプティスイッチ異常	
		E-106	100円エンプティスイッチ異常	
		E-107	500円エンプティスイッチ異常	
		E-108	返却レバー・スイッチ異常	
		E-109	コイン払い出し異常	
		E-110	カセットチューブ外れ	
2	紙幣識別機	E-201	紙幣識別機に異常がある場合	電源を切り異物が詰まっていないか点検・清掃してください。
		E-202	識別部の異常を検知した場合	
		E-203	スタッカーの異常を検知した場合	
		E-204	紙幣の詰まりを検知した場合	
		E-205	紙幣の返却動作に異常がある場合	
		E-206	紙幣用金庫の満杯を検知した場合	
3	ホッパー	E-030	ホッパーに異常があった場合	ホッパー内に異物がないか確認してください。
4	商品搬送	E-400	払い出し動作に異常があった場合	商品が詰まった場合や異常があった場合にコラム番号で知らせています。
		E-401	コラム1番に異常	
		E-402	コラム2番に異常	
		E-403	コラム3番に異常	
		E-404	コラム4番に異常	
		E-405	コラム5番に異常	
5	通信不能	E-300	コインメカニズムの通信異常	コネクターを正しく差し直す

【エラー解除方法】

コインメカニズム及び紙幣識別機につきましては、
 原因の無いようによって上記の解除方法でエラーが消えない場合がありますので、次の操作で解除してください。
電源をOFFにしてからモードスイッチを「メニュー」に切り替え、
もう1度電源をONにして両替ボタンを押すと金額表示器に「1-Pri」が出ます。
モードスイッチを「販売」に切り替えて金額表示器に「両替中」の表示が出れば正常の状態です。