

エラーコード／対処方法

【Electrolux】洗濯乾燥機 WD5130/WD5240

エラーコード	液晶表示	故障内容	対処方法
全てのエラー			<p>①液晶右横のダイヤルノブを「ポン」と押すことで、再スタートします。</p> <p>②再度エラーが出た場合は、液晶右横のダイヤルノブを3秒以上長押しでエラーがリセットされます。</p> <p>調整中札 →他の洗濯機へ移動してもらい、遠隔運転 ドアが開かない場合の対処方法ありません。 ほとんどの場合が正常に排水されておらず、水位が下がらないため、ドアロックは解除されません。そのため修理業者の訪問が必要です。修理業者訪問まで、洗濯物は取り出せません。</p>
10:1	internal Error CPU TACHO	TACHO入力範囲外の数値を示している	電源を切って15分後に再スタートしてください
10:11	リアルタイムロックコショウ	内部タイマーの不具合やノイズによって発生します	電源を切って1分後に再スタートしてください
10:13	ハードウェアキドコショウ	起動時のシステムエラーです	電源を切って1分後に再スタートしてください
10:15	キカイテイシ	機械停止のインパットが狂っています	機械停止ボタンをリセットしてください
10:16	緊急停止	緊急停止のインパットが狂っています	緊急停止ボタンの復帰してください
11:1	ミズガアリマセン	一定時間内に設定水位に達しない	パフを押して再スタートしてください
11:2	ドアオープン	ドアが開いています	ドアを開閉後、再スタートしてください
11:3	ドアロックエラー	ドアロックがされていません	ドアを開閉後、再スタートしてください
11:4	オンドガヒクスギマス	水温が許容範囲を下回っている	パフを押して再スタートしてください
11:5	オンドガタカスギマス	水温が許容範囲を上回っている	パフを押して再スタートしてください
11:6	ドラムニミズガアリマス	ドラム内に水が残っています	電源を切って15分後に再スタートしてください
11:8	カネツナシ	一定時間内に設定温度に達しない	パフを押して再スタートしてください
11:9	ミズガオオスギマス	許容可能水位を超えた	電源を切り元バルブを閉じて10分後に再スタートしてください
11:10	ハイスイシマセン	一定時間内に排水が出来なかった	泡切れを確認して再スタートしてください
11:12	レベルセンサーナシ	水位レベルセンサーなし	電源を切って15分後に再スタートしてください
11:16	カネツジカンエラー	最大加熱時間を超えた	電源を切って15分後に再スタートしてください
11:17	ドアロックエラー	すでにドアロックがされています	電源を切って15分後に再スタートしてください
11:27	オフセットレベル	水位レベル感知エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
11:28	スイレベルカIDLCLUレベルカ	水位レベル感知エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
11:29	スイレベルカIDLCLUレベルカ	水位レベル感知エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
11:126	タンサンガスタンクカラ	警告メッセージです	ドアを開閉後、再スタートしてください
11:127	ヒキダシガデテイマス	警告メッセージです	洗剤BOXを閉じて再スタートしてください
12:01	キュウキOHサーモオープン	給気側の加熱防止センサー（安全装置）作動	温度センサーのリセットスイッチを復帰してフィルター・排気ダクト出口の清掃確認をしてください
12:02	ハイキOHサーモオープン	排気側の加熱防止センサー（安全装置）作動	温度センサーのリセットスイッチを復帰してフィルター・排気ダクト出口の清掃確認をしてください
12:03	キュウキセンサーオープン	給気温度センサーの断線か配線の異常	電源を切って30秒後に再スタートしてください
12:04	キュウキセンサータンラク	給気温度センサー・ショート抵抗値が許容設定範囲外	電源を切って30秒後に再スタートしてください
12:05	ハイキセンサーオープン	排気温度センサーの断線か配線の異常	電源を切って30秒後に再スタートしてください
12:06	ハイキセンサータンラク	排気温度センサー・ショート抵抗値が許容設定範囲外	電源を切って30秒後に再スタートしてください
12:08	コンデンサーミズタンクフル	おション機能：備え付けの水タンクが満水です	タンクの水を捨ててください
12:11	カンソウエラーRMCプログラム	おション機能：自動乾燥機中に一定の時間で終了できない	電源を切って20分後に再スタートしてください
12:12	カンソウエラーDプログラム	おション機能：自動乾燥機中に一定の時間で終了できない	電源を切って20分後に再スタートしてください
12:13	カンソウエラーKプログラム	一定時間の乾燥時間を超過して連続運転した場合に発生	電源を切って20分後に再スタートしてください
12:14	ガスエラーサービスボタンリセットシテカサイ	着火不良（着火体制に入りましたが着火できませんでした）	ガスが遮断していないか確認後にガスをリセットして再スタートしてください
12:15	エアースイッチケンチナシ	エアースイッチ入りません	温度センサーのリセットスイッチを復帰してフィルター・排気ダクト出口の清掃確認をしてください

12:16	エアスイッチが故障した状態	エアスイッチが入ったまま切れません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
253	ジャンパー1	内部システムエラー - 線1の確認ができません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
254	ジャンパー2	内部システムエラー - 線2の確認ができません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
255	ジャンパー3	内部システムエラー - 線3の確認ができません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
21:01	ヒートシンクオンドタカイ	モーターコントロール過熱	洗濯物の量を確認して、再スタートしてください
21:02	モーターガカネツシテイマス	モーター過熱	洗濯物の量を確認して、再スタートしてください
21:03	インターロックナシ	インターロックエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
21:04	ツウシンナシ	モーターコントロール通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
21:05	モータータンラク	モーターエラー	水漏れがないか確認して、再スタートしてください
21:06	インターロックハードウェア	ドアロックとモーターコントロールのエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
21:07	DCデンアツヒクイ	モーターコントロールへの電圧が低い	電源を切って15分後に再スタートしてください
21:08	DCデンアツガタカスギマス	モーターコントロールへの電圧が高い	電源を切って15分後に再スタートしてください
21:12	モーターコントロールがバランスメモリエラー	バランスメモリエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
21:13	アンバランス	アンバランスのエラー	洗濯物の量を確認して、再スタートしてください
21:15	モーターカラノシンゴウガナイ	回転センサーエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
40:01-10	I/Oインターロック Axxx	オーバーヒート: ファンモーターが過熱しています	サービスボタンを15秒押しリセットしてください
40:11-20	I/Oツウシン Axxx	I/Oボードとの通信エラー	サービスボタンを15秒押しリセットしてください
40:21	I/Oツウシン	I/Oボードとの通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
40:22	I/Oボードゴチャゴチャ	間違ったI/Oボードが取り付けられた	電源を切って15分後に再スタートしてください
41:01	チャージカイル	ドアロックチャージ回路エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
41:02	シグナルレディタイムアウト577マッテタサイ	回転センサーエラー	電源を切って5分後に再スタートしてください
41:03	アクチュエーターサーキット	ドアロックエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
41:21	チャージカイル	ドアロックチャージ回路エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
41:22	シグナルレディタイムアウト577マッテタサイ	回転センサーエラー	電源を切って5分後に再スタートしてください
41:23	アクチュエーターサーキット	回転センサーエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
42:01	ナイブエラー	確認のために使用します	電源を切って1分後に再スタートしてください
42:02	ポジションテスト	確認のために使用します	
42:03	ダッスイシンダン	脱水の値が読み取れない	電源を切って15分後に再スタートしてください
60:05	メモリーエラーカウンティングモード	制御システム内部エラー	再試行してください
60:11	メモリーエラーリブフラッシュエラー	制御システム内部エラー	再試行してください
60:17	メモリーエラーカウンティング	制御システム内部エラー	再試行してください
60:18	メモリーエラーカウンティングモード	制御システム内部エラー	再試行してください
60:28	メモリーエラーカウンティング	制御システム内部エラー	再試行してください
60:29	メモリーエラーカウンティング	制御システム内部エラー	再試行してください